


Langelsheim

Orientierende Untersuchung einer Pochschlammablagerung

Projektbeschreibung:

Der Bereich eines ehemaligen Dachschieferbruches wurde als Absetzbecken für die Flotationsrückstände einer Erzaufbereitungsanlage genutzt. Die abgesetzten Schlämme wurden nach ihrer Entwässerung mit Bauschuttablagerungen überdeckt. Die daraus entstandene Hald wurde in der Vergangenheit bereits von verschiedenen Stellen untersucht. Die vorhandenen Daten wurden durch eigene Untersuchungen ergänzt und zu einer vorläufigen Gefährdungsabschätzung zusammengefasst.



Leistungsumfang:

- Auswertung vorhandener unterlagen
- Erarbeitung und Abstimmung eines Untersuchungskonzeptes
- Kleinrammbohrungen zur Gewinnung von Bodenproben
- Feststoff- und Eluatanalysen
- Durchführung von Oberbodenuntersuchungen gemäß BBodSchV
- Gefährdungsabschätzung

